

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА



РАСХОД
0,06-0,1 л/м²

Расход материала указан на один слой и зависит от метода нанесения и впитывающей способности поверхности.

Приведенные данные по расходу представляют собой ориентировочные значения, точные данные следует определить при тестовом нанесении.

ПОСТАВКА

Металлическая/пластиковая тара
5л, 10л, 20л, IBC контейнер 1000л.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре.
Бережть от мороза, жары и прямых солнечных лучей.

24 месяца в закрытой таре при температуре от +5 до +30 °С.
Не замораживать.

Российский производитель
лакокрасочных материалов

ООО "Фарбраум"
Московская Область,
г. Солнечногорск,
ул. Обуховская 9А

+7 (495) 005-38-85
info@farbraum.ru
www.farbraum.ru

FARBRAUM WACP 2110

**Водорастворимый акриловый грунт-антисептик
для минеральных поверхностей**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для грунтования и окрашивания любых минеральных поверхностей перед нанесением финишного покрытия.

Подходит для:

- + стен, потолков, фасадов, элементов декора, больших и малых архитектурных форм и т.п. из бетона, цемента, керамики, штукатурки, гипсокартона и т.п.;
- + для внешних и внутренних работ.

СВОЙСТВА

- + глубоко проникает и создает хорошую адгезию с финишным покрытием;
- + закрепляет поверхность;
- + надежно защищает от плесени;
- + позволяет сократить расход финишного материала;
- + при использовании в колерованном виде тонирует поверхность и повышает укрывную способность финишного слоя;
- + без запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее вещество

Акриловая дисперсия

Критерий	Норма/правила проведения испытаний	Значение
Плотность	ГОСТ 31992.1-2012	1-1,01 г/см ³
Вязкость вещества	ГОСТ 8420-2022 (сопло 4 мм)	10-11 сек
Внешний вид	жидкий, прозрачный с молочным оттенком	

При указании значений брались средние или приблизительные значения. Определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.

ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Минимальная температура поверхности и воздуха: +5 °С, при распылении +15 °С.

Максимальная температура поверхности и воздуха: +30 °С.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 50-60%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Требования

- + основание должно быть твердым, сухим и чистым;
- + удалить отслоившееся старое покрытие и антиадгезивы;
- + тщательно очистить поверхность от поражений грибами и водорослями.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендации

- + во время работ использовать средства индивидуальной защиты;
- + перед применением тщательно перемешать.

Метод нанесения	Валик	Кисть	Распыление*
Уточнение по оборудованию	Ниточный ворс	Смешанный или синтетический ворс	Краскопульт с верхним бачком (сопло 1,6 - 1,8 мм)
Количество слоев для достижения наилучшего результата	1 слой	1 слой	В 1 слой
Разбавитель	Не разбавлять!		

*при нанесении методом распыления наносить на поверхность, не допуская образования луж и подтеков. При использовании оборудования безвоздушного распыления, AirMix или Airless необходима консультация производителя.

В большинстве случаев WACP 2110 достаточно наносить в 1 слой.

Для грунтования очень пористых поверхностей с высокой впитываемостью допустимо нанесение второго слоя.

На загрунтованную поверхность можно наносить любой лакокрасочный материал, подробности уточняйте у производителя.

Очистка инструмента

Сразу после использования промыть водой.

ВЫСЫХАНИЕ

При температуре +20 °C и относительной влажности 50-60%

Сухой на отлип	1 час
Следующий слой	2-3 часа

Время высыхания может быть увеличено или сокращено в зависимости от впитывающей способности поверхности, расхода материала и изменения температурно-влажностного режима. При неблагоприятных погодных условиях необходимо обеспечить защиту поверхности от попадания осадков до полного ее высыхания.

КОЛЕРОВКА

Колеруется в любые цвета.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- + паспорт безопасности можете запросить у производителя;
- + пожалуйста, обратите внимание на информацию по обращению, хранению и утилизации продукта;
- + использовать средства индивидуальной защиты;
- + при случайном попадании в глаза или на слизистые незамедлительно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу;
- + беречь от детей!